PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-087450

(43) Date of publication of application: 30.03.1999

(51)Int.CI.

H01L 21/66 H01L 27/12 H01L 29/786 H01L 21/336

(21)Application number: 09-239173

(71)Applicant: MITSUBISHI MATERIALS SHILICON

CORP

(22)Date of filing:

04.09.1997

(72)Inventor: SUDO MITSURU


NAKAI TETSUYA TOMIZAWA KENJI

(54) EVALUATING METHOD FOR CRYSTAL DEFECT OF SOIL SUBSTRATE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To accurately evaluate crystal defects in a surface Si layer, without complicating the evaluation process.

SOLUTION: This method comprises the steps of pasting an SOI substrate 11 to a bulk Si wafer 12 with a surface Si layer 11c of the substrate 11 facing the wafer 12, grinding and etching an Si base 11a and SiO2 layer 11b of the substrate 11, while leaving only the Si layer 11c at the wafer 12, and etching the wafer 12 from the surface Si layer 11c, using a selectively etching liq. so as to make crystal defects 13 latent in the Si layer 11c.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

01.06.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3635885 [Date of registration] 14.01.2005

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-87450

(43)公開日 平成11年(1999)3月30日


(51) Int.Cl. ⁶		識別記号		F I							
H01L	21/66			H 0	1 L. 2	1/66		Q	?		
								L			
27/12 29/786					2	7/12		T			
						9/78		6 2 4			
	21/336							6 2 6 C			
			審査請求	未請求	請求項	の数3	OL	(全 9 頁	()	最終頁に続く	
(21)出願番号		特願平9-239173		(71)出顧人		000228	925				
						三菱マ	テリア	ルシリコン	株式	会社	
(22)出願日		平成9年(1997)9月4日				東京都千代田区大手町一丁目5番1号					
				(72)	発明者	須藤	充				
						東京都	千代田	区大手町 1	丁目	5番1号 三	
						菱マテリアルシリコン株式会社内					
				(72)	発明者	中井	哲弥				
						東京都千代田区大手町1丁目5番1号 三					
						菱マテリアルシリコン株式会社内					
				(72)	発明者	富澤	憲治				
						東京都	千代田	区大手町 1	丁目	5番1号 三	
						菱マテ	リアル	シリコン株	式会	社内	
				(74)代理人 弁理士			須田	須田 正義 .			

(54) 【発明の名称】 SOI基板の結晶欠陥の評価方法

(57)【要約】

【課題】評価プロセスを複雑にすることなく、表面 S i 層中の結晶欠陥密度を正確に評価することができる。

【解決手段】先ずSOI基板11とバルクSiウェーハ12とをSOI基板11の表面Si 層11 cをバルクSi ウェーハ12に対向させて貼合せ、SOI基板11のSi 基部11 a 及びSi O2 層11 bを研削及びエッチングして表面Si 層11 c のみをバルクSi ウェーハ12 を表面Si 層11 c 側から選択エッチング液を用いてエッチングすることにより表面Si 層11 c 中の結晶欠陥13を顕在化させる。



【特許請求の範囲】

2)とを前記SOI基板(11)の表面Si層(11c)を前記バルクSiウェーハ(12)に対向させて貼合せる工程と、前記SOI基板(11)のSi基部(11a)及びSiO2層(11b)を研削及びエッチングして前記表面Si層(11c)のみを前記バルクSiウェーハ(12)側に残す工程と、前記バルクSiウェーハ(12)を前記表面Si層(11c)側から選択エッチング液を用いてエッチングすることにより前記表面Si層(11c)中の結晶欠陥(13)を顕在化させる工程とを含むSOI基板の結晶欠陥の評価方法。

【請求項1】 SOI基板(11)とバルクSiウェーハ(1

【請求項2】 SOI基板(11)と表面に酸化薄膜(32a)を有するバルクSiウェーハ(32)とを前記SOI基板(11)の表面Si層(11c)を前記バルクSiウェーハ(32)に対向させて貼合せる工程と、

前記SOI基板(11)のSi基部(11a)及びSiO2層(11b)を研削及びエッチングして前記表面Si層(11c)のみを前記バルクSiウェーハ(32)側に残す工程と、

前記バルクSiウェーハ(32)を前記表面Si層(11c)側から前記酸化薄膜(32a)を介して選択エッチング液を用いてエッチングすることにより前記表面Si層(11c)中の結晶欠陥(13)を顕在化させる工程とを含むSOI基板の結晶欠陥の評価方法。

【請求項3】 SOI基板(11)と表面に酸化膜(52a)を有するバルクSiウェーハ(52)とを前記SOI基板(11)の表面Si層(11c)を前記バルクSiウェーハ(52)に対向させて貼合せる工程と、

前記SOI基板(11)のSi基部(11a)及びSiO2層(11b)を研削及びエッチングして前記表面Si層(11c)のみを前記バルクSiウェーハ(52)側に残す工程と、

前記バルクSiウェーハ(52)を前記表面Si層(11c)側から選択エッチング液を用いてエッチングすることにより前記表面Si層(11c)中の結晶欠陥(13)を拡大しかつ前記表面Si層(11c)に前記バルクSiウェーハ(52)の酸化膜(52a)に達するエッチピット(54)を形成する工程と、

フッ酸を用いて前記エッチピット (54)から前記酸化膜 (52a)をエッチングすることにより前記表面 S i B (11c)中の結晶欠陥 (13)を顕在化させる工程とを含む S O I 基板の結晶欠陥の評価方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、SOI基板の結晶 欠陥の密度を評価する方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、バルクSiウェーハ中の結晶欠陥 密度の測定は、選択エッチング液で結晶欠陥部分でのエッチングレート差を利用して数 μ mのエッチピットを形成し、光学顕微鏡で観察することで、結晶欠陥の密度を 求めていた。しかし、薄膜のSOI基板であるSIMO 50

【0003】この点を解消するために、図6に示すように、SIMOXウェーハ1を表面Si層1c側からSeccoエッチング液を用いてエッチングすることにより表面Si層1c中の結晶欠陥3を拡大し、かつ表面Si層1cにSiO2層1bに達するエッチピット4を形成した後(図6(b))、フッ酸を用いてエッチピット4からSiO2層1bをエッチングして空洞1dを形成することにより(図6(c))表面Si層1c中の結晶欠陥3を顕在化させる方法(以下、E.C.エッチング法という)が知られている(J.Margailet al., in Silicon-on-InsulatorTechnology and Devices, W.E.Bailey, Editor, PV 92-13, p.207, The Electrochemical Society Proceedings Series, Pennington NJ(1992))。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】SIMOXウェーハには酸素イオン注入量の多い高ドーズSIMOXウェーハと、酸素イオン注入量の少ない低ドーズSIMOXウェーハがあり、またSIMOXウェーハ1の表面Si層1c中に発生する結晶欠陥3には、図6に示すように表面Si層1cを貫通する貫通転位3aと、表面Si層1c及びSiO2層1bの界面に集中する積層欠陥1bとの2種類がある。高ドーズSIMOXウェーハでは貫通転位が主要な結晶欠陥であるのに対し、低ドーズSIMOXウェーハでは積層欠陥が主要な結晶欠陥である。

【0005】上記E. C. エッチング法では、結晶欠陥が表面Si層中で厚さ方向に均一に分布する高ドーズSIMOXウェーハの結晶欠陥密度は正確に評価できる。しかし、上記E. C. エッチング法により、結晶欠陥が表面Si層内で厚さ方向に不均一に分布する低ドーズSIMOXウェーハの結晶欠陥密度を評価しようとすると、Seccoエッチング液によるエッチング速度が約25nm/秒と非常に速いため、積層欠陥を含むことが難しくなり、正確な結晶欠陥密度を評価できなくなる問題点があった。

【0006】この点を解消するために、図7に示すように、酸化及びフッ酸エッチングにより積層欠陥3が露出するように表面Si層1cの厚さを制御し(図7

(b))、この厚さが制御された表面S i B l c の上面にエピタキシャル成長により厚さ数 μ mのエピタキシャルS i B 6 を形成して表面S i B l c 中の結晶欠陥S

(貫通転位3a及び積層欠陥3b)を成長させた後(図7(c))、選択エッチング液(Seccoエッチング液)を用いてエピタキシャルSi層6を選択エッチングすることにより上記成長した結晶欠陥3を拡大してエッチピット7を形成し(図7(d))、更に光学顕微鏡で

2

3

観察する方法が知られている(A.Ogura et al.,Appl.Phy s.Lett.,69,1367(1996))。しかし、上記エッチング及びエピタキシャル成長後に選択エッチングを行って観察する方法では、評価プロセスが複雑になる問題点があった。

【0007】本発明の目的は、評価プロセスを複雑にすることなく、表面Si層中の結晶欠陥密度を正確に評価することができる、SOI基板の結晶欠陥の評価方法を提供することにある。本発明の別の目的は、SOI基板及びバルクSiウェーハの貼合せ界面で結晶の面方位が完全に一致しない場合でも、この貼合せ界面に歪み、即ち結晶欠陥を発生させることのない、SOI基板の結晶欠陥の評価方法を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】請求項1に係る発明は、 図1に示すように、SOI基板11とバルクSiウェー ハ12とをSOI基板11の表面Si層11cをバルク Siウェーハ12に対向させて貼合せる工程と、SOI 基板11のSi基部11a及びSiO2層11bを研削 及びエッチングして表面Si層11cのみをバルクSi ウェーハ12側に残す工程と、バルクSiウェーハ12 を表面 S i 層 1 1 c 側から選択エッチング液を用いてエ ッチングすることにより表面 Si層11c中の結晶欠陥 13を顕在化させる工程とを含むSOI基板の結晶欠陥 の評価方法である。この請求項1に記載されたSOI基 板の結晶欠陥の評価方法では、表面Si層11c全体を エッチングすることにより、表面Si層11c中の全て の結晶欠陥13を確実に選択エッチングすることができ るので、表面Si層11c中の結晶欠陥密度13を正確 に評価できる。また評価プロセスが比較的単純であるの で、上記結晶欠陥13密度の評価を容易に行うことがで

【0009】請求項2に係る発明は、図2に示すよう に、SOI基板11と表面に酸化薄膜32aを有するバ ルクSiウェーハ32とをSOI基板11の表面Si層 11 cをバルクSiウェーハ32に対向させて貼合せる 工程と、SOI基板IIのSi基部IIa及びSiO2 層11bを研削及びエッチングして表面Si層11cの みをバルクSiウェーハ32側に残す工程と、バルクS iウェーハ32を表面Si層11c側から酸化薄膜32 aを介して選択エッチング液を用いてエッチングするこ とにより表面Si層11c中の結晶欠陥13を顕在化さ せる工程とを含むSOI基板の結晶欠陥の評価方法であ る。この請求項2に記載されたSOI基板の結晶欠陥の 評価方法では、SOI基板11及びバルクSiウェーハ 32の貼合せ界面で結晶の面方位が完全に一致しなくて も、上記貼合せ界面となるバルクSiウェーハ32表面 に格子不正の発生しない酸化薄膜32aを形成したの で、貼合せ界面に歪みが生じず、従って貼合せ界面に面 方位の不一致に基づく結晶欠陥が発生せず、表面Si層 50 11 c 中の結晶欠陥密度を正確に評価できる。

【0010】請求項3に係る発明は、図3に示すよう に、SOI基板11と表面に酸化膜52aを有するバル クSiウェーハ52とをSOI基板11の表面Si層1 1 cをバルクSiウェーハ52に対向させて貼合せる工 程と、SOI基板11のSi基部11a及びSiO2層 11 bを研削及びエッチングして表面 Si層11cのみ をバルクSiウェーハ52側に残す工程と、バルクSi ウェーハ52を表面Si層11c側から選択エッチング 液を用いてエッチングすることにより表面Si層11c 中の結晶欠陥13を拡大しかつ表面Si層11cにバル クSiウェーハ52の酸化膜52aに達するエッチピッ ト54を形成する工程と、フッ酸を用いてエッチピット 54から上記酸化膜52aをエッチングすることにより 表面Si層11c中の結晶欠陥13を顕在化させる工程 とを含むSOI基板の結晶欠陥の評価方法である。この 請求項3に記載されたSOI基板の結晶欠陥の評価方法 では、表面Si層11cをSiO2層11b側からE. C. エッチングを行うため、SOI基板11の表面Si 層11c及びSiO2層11bの界面付近にあった積層 欠陥13aを確実に含むことができるので、正確な結晶 欠陥13密度を評価することができる。

[0011]

(3)

【発明の実施の形態】次に本発明の第1の実施の形態を 図面に基づいて説明する。図1に示すように、先ずSO 【基板11とバルクSiウェーハ12とをSOI基板1 1の表面Si層11cをバルクSiウェーハ12に対向 させて貼合せる(図1(c))。SOI基板11はこの 実施の形態では酸素イオン注入量の少ない低ドーズSI MOXウェーハであり、Si基部11a上に埋込み酸化 膜であるSiO2層11bを介して表面Si層11cを 有する。上記SIMOXウェーハ11とバルクSiウェ ーハ12との貼合せは室温で行われる。 先ず両ウェーハ 11, 12を重ね合せた後、両ウェーハ11, 12の一 部に僅かな圧力を加えると、その圧力を加えた部分から 両ウェーハ11,12の貼合せ面同士が結合し始め、数 秒でウェーハ11, 12全体の結合が終了する。このま まではウェーハ11,12同士の結合力が弱いため、窒 素雰囲気中(雰囲気は特に限定されず、酸素雰囲気でも よい。) で800~1400℃好ましくは900~12 00℃の温度範囲で、1分~5時間好ましくは30分~ 2時間の熱処理を行う。

【0012】ここで上記熱処理温度を800~1400 ℃の範囲に限定したのは、800℃未満では貼合せ界面 でボイドが発生する不具合があり、1400℃を越える とウェーハが溶ける不具合があるからである。また上記 熱処理時間を1分~5時間に限定したのは、1分未満で は貼合せ強度が不十分となる不具合があり、5時間を越 えるとプロセス時間が長くなる割りに貼合せ強度に殆ど 変化がない不具合があるからである。上記熱処理して貼 合せ強度を向上したウェーハ11、12のうちSIMO Xウェーハ11のSi基部11aを平面研削(機械研削)してこのSi基部11aを1 μ m以上好ましくは5~10 μ m残す。これは研削ダメージが表面Si層11 cまで達しないようにするためである。残ったSi基部11aはフッ硝酸やKOH等のシリコンエッチング液でエッチングし、Si基部11aを完全に取り除いてSiO2層11bを解出させる。このSiO2層11bをHFでエッチングすると、表面Si層11cのみがバルクSiウェーハ12側に残る(図1(d))。

【0013】次にバルクSiウェーハ12を表面Si層 11c側から選択エッチング液を用いてエッチングする ことにより表面Si層11c中の貫通転位13aや積層 欠陥13bの結晶欠陥13を顕在化させる(図1

(e))。上記選択エッチング液としてはSeccoエッチング液、Wrightエッチング液、Dashエッチング液等が用いられる。更にバルクSiウェーハ12上に顕在化した結晶欠陥13、即ちエッチピット14を光学顕微鏡により観察して、表面Si層11c中の結晶欠陥13密度を評価する。

【0014】このSOI基板の結晶欠陥の評価方法では、表面Si層11c全体をエッチングすることにより、バルクSiウェーハ12上に表面Si層11c中の結晶欠陥13に基づく比較的形状の大きなエッチピット14が形成される、即ち表面Si層11c中の全ての結晶欠陥13を確実に選択エッチングすることができる。この結果、表面Si層11c中の結晶欠陥13密度を正確に評価することができる。

【0015】図2は本発明の第2の実施の形態を示す。図2において図1と同一符号は同一部品を示す。この実 30施の形態では、先ずSOI基板11と表面に酸化薄膜32aを有するバルクSiウェーハ32とをSOI基板11の表面Si層11cをバルクSiウェーハ52に対向させて貼合せる(図2(c))。この酸化薄膜32aの厚さは1~100nm程度である。上記SOI基板11は第1の実施の形態と同様に低ドーズSIMOXウェーハである。またバルクSiウェーハ32表面の酸化薄膜32aはバルクSiウェーハ32を酸素雰囲気中で600~1200℃に10~200分間保持することにより形成される。 40

【0016】上記SIMOXウェーハ11とバルクSiウェーハ32との貼合せは第1の実施の形態と同様に室温で行われる。先ず両ウェーハ11,32を重ね合せた後、両ウェーハ11,32の一部に僅かな圧力を加えると、その圧力を加えた部分から両ウェーハ11,32の貼合せ面同士が結合し始め、数秒でウェーハ11,32全体の結合が終了する。このままではウェーハ11,32同士の結合力が弱いため、窒素雰囲気中(雰囲気は特に限定されず、酸素雰囲気でもよい。)で800~1400℃好ましくは900~1200℃の温度範囲で、1

分~5時間好ましくは30分~2時間の熱処理を行う。 【0017】上記熱処理して貼合せ強度を向上したウェーハ11、32のうちSIMOXウェーハ11のSi基部11aを平面研削(機械研削)してこのSi基部11aを1 μ m以上好ましくは5~10 μ m残す。これは研削ダメージが表面Si層11cまで達しないようにするためである。残ったSi基部11aはフッ硝酸やKOH等のシリコンエッチング液でエッチングし、Si基部11aを完全に取り除いてSiO2層11bを露出させる。このSiO2層11bをHFでエッチングすると、表面Si 層11cのみがバルクSi ウェーハ32側に残

る(図2(d))。

【0018】次にバルクSiウェーハ32を表面Si層11c側から酸化薄膜32aを介して選択エッチング液を用いてエッチングすることにより表面Si層11c中の貫通転位13aや積層欠陥13bの結晶欠陥13を顕在化させる(図2(e))。上記選択エッチング液としてはSeccoエッチング液が例示される。ここで酸化薄膜32aは1~100nmと極めて薄いため、フッ酸を含有するSeccoエッチング液でも比較的容易にエッチングできる。更にバルクSiウェーハ12上に顕在化した結晶欠陥13、即ちエッチピット14を光学顕微鏡により観察して、表面Si層11c中の結晶欠陥13密度を評価する。

【0019】ところで、バルクSiウェーハ表面に酸化薄膜を形成せずに、SOI基板とバルクSiウェーハを貼合せたときに、この貼合せ界面で結晶の面方位がずれる(格子不正が生じる)と、格子不正を緩和させようとして貼合せ界面で歪みが発生する。この状態で熱処理を行うと、上記貼合せ界面で新たに結晶欠陥が発生する場合があり、この新たな欠陥も評価される恐れがあった。そこで、図2に示すように、SOI基板11及びバルクSiウェーハ32表面に、アモルファスであるため格子不正を発生しない酸化薄膜32aを形成したので、貼合せ界面に至みが生じない。この結果、貼合せ界面に面方位の不一致に基づく結晶欠陥が発生しないので、表面Si層11c中の結晶欠陥密度を正確に評価できる。

【0020】図3は本発明の第3の実施の形態を示す。図3において図1と同一符号は同一部品を示す。この実施の形態では、先ずSOI基板11と表面に酸化膜52 aを有するバルクSiウェーハ52とをSOI基板11の表面Si層11cをバルクSiウェーハ52に対向させて貼合せる(図3(c))。この酸化膜52aの厚さは100~500nm程度である。上記SOI基板11は第1の実施の形態と同様に低ドーズSIMOXウェーハである。またバルクSiウェーハ52表面の酸化膜52aはバルクSiウェーハ52を酸素雰囲気中で600~1200℃に10~200分間保持することにより形成される。

【0021】上記SIMOXウェーハ11とバルクSi ウェーハ52との貼合せは第1の実施の形態と同様に室 温で行われる。先ず両ウェーハ11,52を重ね合せた 後、両ウェーハ11,52の一部に僅かな圧力を加える と、その圧力を加えた部分から両ウェーハ11,52の 貼合せ面同士が結合し始め、数秒でウェーハ11,52 全体の結合が終了する。このままではウェーハ11,5 2同士の結合力が弱いため、窒素雰囲気中(雰囲気は特 に限定されず、酸素雰囲気でもよい。)で800~14 00℃好ましくは900~1200℃の温度範囲で、1 分~5時間好ましくは30分~2時間の熱処理を行う。 【0022】上記熱処理して貼合せ強度を向上したウェ ーハ11、52のうちSIMOXウェーハ11のSi基 部11aを平面研削(機械研削)してこのSi基部11 $a & 1 \mu m$ 以上好ましくは $5 \sim 10 \mu m$ 残す。これは研 削ダメージが表面Si層11cまで達しないようにする ためである。残ったSi基部11aはフッ硝酸やKOH 等のシリコンエッチング液でエッチングし、 Si基部1 1 a を完全に取り除いて S i O2層 1 1 b を露出させ る。このSiO2層11bをHFでエッチングすると、 表面Si層11cのみがバルクSiウェーハ52側に残 る(図3(d))。

【0023】次に表面Si層11cを有するバルクSi ウェーハ52をE. C. エッチング法によりエッチング する(図3(e)及び図3(f))。即ちバルクSiウ ェーハ52を表面Si層11c側から選択エッチング液 を用いてエッチングすることにより表面 S i 層 1 1 c 中 の結晶欠陥13(貫通転位13a及び積層欠陥13b) を拡大し、かつ表面Si層11cにバルクSiウェーハ 52の酸化膜52aに達するエッチピット54を形成し た後(図3(e))、フッ酸を用いてエッチピット54 から酸化膜52aをエッチングして空洞52bを形成す ることにより、表面Si層11c中の結晶欠陥13を顕 在化させる(図3(f))。上記選択エッチング液とし てはSeccoエッチング液、Wrightエッチング 液、Dashエッチング液等が用いられる。更に上記顕 在化した結晶欠陥13を光学顕微鏡により観察して、表 面Si層11c中の結晶欠陥13密度を評価する。

【0024】このSOI基板の結晶欠陥の評価方法では、バルクSiウェーハ52上に残った表面Si層11 40 cを既に除去されたSiOz層11b側からE. C. エッチングするため、表面Si層11c中のうち表面Si層11c及びSiOz層11bの界面付近にあった積層欠陥13bを確実に含むことができる。この結果、表面Si層11c中の結晶欠陥13密度を正確に評価することができる。なお、上記第1、第2及び第3の実施の形態では、SOI基板として低ドーズSIMOXウェーハを挙げたが、高ドーズSIMOXや、表面酸化膜を介して高温で接合するウェーハ接合SOI基板や、水素イオン注入後昇温によるカットにて形成されるSOI基板等 50

にも適用できる。

[0025]

【実施例】次に本発明の実施例を図面に基づいて詳しく 説明する。

【0026】次にこの熱処理したウェーハ11,12の うちSIMOXウェーハ11のSi基部11aを平面研削(機械研削)してこのSi基部11aを10μm残し、この残ったSi基部11aをフッ硝酸でエッチングして完全に取り除き、Si02層11bを露出させた。このSi02層11bをHFでエッチングして、表面Si層11cのみをバルクSiウェーハ12側に残した(図1(d))。更にバルクSiウェーハ12を表面Si層11c側からSeccoエッチング液を用いてエッチングすることにより表面Si層11c中の貫通転位13aや積層欠陥13bの結晶欠陥13を顕在化させた(図1(e))。

【0027】<実施例2>図3に示すように、低ドーズ SIMOXウェーハ11と表面に約300mmの厚さの 酸化膜52aを有するバルクSiウェーハ52とを用意 し(図3(a)及び図3(b))、SIMOXウェーハ 11の表面Si層11cをバルクSiウェーハ52に対 向させた状態で両ウェーハ11,52を室温で重ね合せ た後(図3(c))、両ウェーハ11,52の一部に僅 かな圧力を加えた。これにより両ウェーハ11、52の 貼合せ面同士が結合し始め、数秒でウェーハ11,52 全体が結合した。この結合したウェーハ11,52を窒 素雰囲気中で1100℃に2時間保持して熱処理を行っ た。次にこの熱処理したウェーハ11,52のうちSI MOXウェーハ11のSi基部11aを平面研削(機械 研削) してこのSi基部11aを10 μ m残し、この残 ったSi基部11aをフッ硝酸でエッチングして完全に 取り除き、SiOz 層11bを露出させた。このSiOz 層11bをHFでエッチングして、表面Si層11cの みをバルクSiウェーハ52側に残した(図3 (d))。

【0028】更に表面Si層11cを有するバルクSiウェーハ52をE. C. エッチング法によりエッチングした(図3(e)及び図3(f))。即ちバルクSiウェーハ52を表面Si層11c側からSeccoエッチ

10

ング液を用いてエッチングすることにより表面 S i 層 1 1 c 中の結晶欠陥 1 3 を拡大し、かつ表面 S i 層 1 1 c にバルク S i ウェーハ 5 2 の酸化膜 5 2 a に達するエッチピット 5 4 を形成した後(図 3 (e))、フッ酸を用いてエッチピット 5 4 から酸化膜 5 2 a をエッチングして空洞 5 2 b を形成することにより、表面 S i 層 1 1 c 中の結晶欠陥 1 3 を顕在化させた(図 3 (f))。

【0029】<比較例1>図6に示すように、低ドーズ SIMOXウェーハ1を用意し(図6(a))、SIM OXウェーハ1を表面Si層1c側からSeccoエッチング液を用いてエッチングすることにより表面Si層1c中の結晶欠陥3を拡大し、かつ表面Si層1cにSiOz層1bに達するエッチピット4を形成した(図6(b))。次にフッ酸を用いて上記エッチピット4からSiOz層1bをエッチングして空洞1dを形成することにより表面Si層1c中の結晶欠陥3を顕在化させた(図6(c))。

【0030】<比較試験及び評価>実施例1のSeccon、エッチング液によるエッチング工程において、全ての表面Si層をエッチングした後、更にバルクSiウェーハをエッチングしたときの、このバルクSiウェーハの厚さ方向のエッチング量を2.7、5.4、6.7及び13.5 μ mにそれぞれ変えて結晶欠陥密度を光学顕微鏡により観察して測定した。その結果を図3に示す。図4から明らかなように、結晶欠陥密度は表面Si層及びバルクSiウェーハのエッチング量に依存せず一定の値を示しており、この値が表面Si層中の結晶欠陥密度である。この値は電子顕微鏡で測定した値と一致した。

【0031】また実施例2のSeccoエッチング液に よるエッチング後の表面 Si層の厚さを100、55 0、700、1000、1250及び1750オングス トロームにそれぞれ変えて結晶欠陥密度を光学顕微鏡に より測定した。これと同様に比較例1のSeccoエッ チング液によるエッチング後の表面Si層の厚さを40 0、550、950、1200、1500及び1700 オングストロームにそれぞれ変えて結晶欠陥密度を光学 顕微鏡により測定した。これらの結果を図5に示す。図 5から明らかなように、実施例2では、結晶欠陥密度が 表面Si層の厚さに依存せず一定の値を示しており、こ の値が表面 S i 層中の結晶欠陥密度である。しかし、比 40 較例1では、表面Si層及びSiOz層の界面に近付く に従って結晶欠陥密度が増加した。これは低ドーズSI MOXウェーハでは積層欠陥が主要な結晶欠陥であり、 結晶欠陥密度が積層欠陥の大きさとSeccoエッチン グ後の表面Si層の厚さにより大きく変化したためであ る。

[0032]

【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、SOI基板とバルクSiウェーハとをSOI基板の表面Si層をバルクSiウェーハに対向させて貼合せ、SOI

基板のSi基部及びSiO₂層を研削及びエッチングして表面Si層のみをバルクSiウェーハ側に残し、更にバルクSiウェーハを表面Si層側から選択エッチング液を用いてエッチングすることにより表面Si層中の結晶欠陥を顕在化させたので、表面Si層全体をエッチングすることにより、表面Si層中の全ての結晶欠陥を確実に選択エッチングすることができる。この結果、表面Si層中の結晶欠陥密度を正確に評価することができる。また評価プロセスが比較的単純であるので、上記結晶欠陥密度の評価を容易に行うことができる。

【0033】またSOI基板と表面に酸化薄膜を有するバルクSiウェーハとをSOI基板の表面Si層をバルクSiウェーハに対向させて貼合せ、SOI基板のSi基部及びSiO₂層を研削及びエッチングして表面Si層のみをバルクSiウェーハ側に残し、更にバルクSiウェーハを表面Si層側から酸化薄膜を介して選択エッチング液を用いてエッチングすることにより表面Si層中の結晶欠陥を顕在化させれば、SOI基板及びバルクSiウェーハの貼合せ界面で結晶の面方位が完全に一致しなくても、上記貼合せ界面となるバルクSiウェーハ表面に格子不正の発生しない酸化薄膜を形成したので、貼合せ界面に歪みが生じない。この結果、貼合せ界面に面方位の不一致に基づく結晶欠陥が発生せず、表面Si層中の結晶欠陥密度を正確に評価できる。

【0034】更にSOI基板と表面に酸化膜を有するバ ルクSiウェーハとを上記と同様に貼合せ、SOI基板 のSi基部及びSiO2層を研削及びエッチングして表 面Si層のみをバルクSiウェーハ側に残し、バルクS iウェーハを表面Si層側から選択エッチング液を用い てエッチングすることにより表面 S i 層中の結晶欠陥を 拡大しかつ表面Si層にバルクSiウェーハの酸化膜に 達するエッチピットを形成し、更にフッ酸を用いてエッ チピットから酸化膜をエッチングすることにより表面S i 層中の結晶欠陥を顕在化させれば、表面 S i 層を S i O2層側からE. C. エッチングするため、SOI基板 の表面Si層及びSiO2層の界面付近にあった積層欠 陥を確実に含むことができる。この結果、表面Si層中 の結晶欠陥密度を正確に評価することができる。これら 本発明のSOI基板の結晶欠陥の評価方法は、従来の E. C. エッチング法では評価が難しかった、酸素イオ ン注入量が少なく積層欠陥を主とする低ドーズSIMO Xウェーハの結晶欠陥密度を正確に評価することができ る。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施形態及び実施例1のSOI基 板の結晶欠陥を評価するための作業手順を示す図。

【図2】本発明の第2実施形態を示す図1に対応する図。

【図3】本発明の第3実施形態及び実施例2を示す図1 に対応する図。 【図4】実施例1のバルクSiウェーハを表面Si層側からエッチングし、そのエッチング量の厚さ方向の変化に対する結晶欠陥密度の変化を示す図。

【図5】実施例2及び比較例1のSeccoエッチング後の表面Si層の厚さを変えたときの結晶欠陥密度の変化をそれぞれ示す図。

【図6】従来例を示す図1に対応する図。

【図7】別の従来例を示す図1に対応する図。

【符号の説明】

11 SIMOXウェーハ(SOI基板)

12

11a Si基部

11b SiO2層

11c 表面Si層

12, 32, 52 バルクSiウェーハ


13 結晶欠陥

14.54 エッチピット


32a 酸化薄膜

52a 酸化膜


【図1】




【図2】




【図4】



【図5】





フロントページの続き

(51) Int .C1.⁶

識別記号

FΙ

H O 1 L 29/78 6 2 7 D